

# **Außenspiegel stößt an Scheibenführung an**

**Beitrag von „Coronet“ vom 11. April 2018 um 18:51**

Ich habe meinen T2 Nov/2012 nun seit gut 6 Wochen.

Wenn ich die Seitenspiegel einklappen, dann hält der rechte Spiegel ca. 5 mm, bevor er an der Scheibenführung anstößt. Beim linken

Spiegel ist das nicht so; er fährt so weit ran, dass er erst durch die Scheibenführung angehalten wird. An der Führung der Seitenscheibe

kann man auch erkennen, dass das schon lange so ist.

Gibt es irgendetwas, womit man dieses Anklappen einstellen kann ?