

# IPod

**Beitrag von „roni44“ vom 17. Februar 2005 um 15:33**

hallo oliver,

bei der version 2.01 kam es im pre-test häufig zum einfrieren des navi-screens, deshalb sollte diese version NICHT für die neuen vw 16:9 navis verkauft werden. bei version 2.02 wurden diese probleme durch ein zusätzliches bauteil auf der platine vom iceLink PLUS-interface behoben.

sollte es probleme beim umtausch geben, kurze info an [r.nitsche@maxxcount.de](mailto:r.nitsche@maxxcount.de) genügt und wir schicken dir ein 2.02-interface im vorabaustausch!

beste grüsse,

robert