

Unfall Heckstoßstange umbau.

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 26. April 2018 um 11:36

Tatsächlich wo der "unter Spoiler" deformiert ist befindet sich dahinter die Anhängerkupplung. Diese hakt jetzt auch beim aus ein ein klappen. Danke für den Hinweis