

# **Niveausensor    Leuchtweitenregelung    Sensortyp 7L0616213 A oder B?**

**Beitrag von „Heiherm“ vom 24. Mai 2018 um 11:16**

Hallo Stephan,

sorry, bin erst gestern aus dem Camping-Urlaub zurück. An der Mosel ist der Datenempfang so schlecht, dass es kaum möglich ist zu schreiben.

Ich habe meinen Touareg mit diesem Problem (LWR) gekauft und glaubte das Problem schnell beheben zu können, dass war leider nicht so. Die Sensoren (vorne links - 7L0 616 213 A und hinten links - 7L0 616 571 D) waren bei kauf des Autos eingebaut, ob es nun die richtigen sind kann ich nicht sagen, weil das Problem bereits bestand. Den Sensor vorne links, habe ich gegen den "B" Sensor ausgetauscht, leider ohne Erfolg.

Wäre prima, wenn ich die Pinbelegung der Sensoren hätte, dann könnte ich zumindest herausfinden wo das Problem liegt. Zu allem Übel bekomme ich bei beiden Sensoren die Fehlermeldung "unplausibles Signal".

Viele Grüße

Heiner