

Neigungssensor G384 keinSignal, keine Kommunikation

Beitrag von „Da Hams“ vom 5. Juni 2018 um 20:45

Servus liebe T-Gemeinde

Habe bei meinem Touareg R5 2.5tdi 7L Bj.2005 folgendes problem:

Beim Luftfahrwerk kam der Fehler Stop Fehler Fahrwerk in gelb dann in rot danach hing er rechts vorne und hinten voll oben daraufhin VCDS aktiviert und da kam Neigungssensor G384 kein Signal ,keine Kommunikation im Steuergerät 34 und im Komfortsteuergerät!

Dann bei VW nachgefragt daraufhin ja ok Neigungssenor neu geben und fertig.

Jetzt neu und siehe da Fahrzeug steht jetzt rechts ganz unten auf der Fahrerseite auf Offroad schief und die Fehlermeldung ist jetzt nur mehr im Komfortsteuergerät mit kein Signal, keine Kommunikation!!???

Muß der neue Sensor erst angelernt werden???

Der bei VW meint ja vielleicht ein Leitungsschaden??? Soll ich jetzt einige Hundert € in die Hand nehmen oder kann mir jemand helfen???!!!