

# **Neigungssensor G384 keinSignal, keine Kommunikation**

**Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 5. Juni 2018 um 22:01**

Hallo ,

- Ja, nach dem Wechsel einem der Sensoren muss vollständig angelernt werden , dabei werden die Abstände Radhaus - Achse in verschiedenen Positionen auf einer ebenen Fläche gemessen und eingegeben , daraus errechnet dann das Steuergerät die Regelwerte ...., vorher werden die Sensoren nicht erkannt ...., es gibt dort auch verschiedene Generationen von den Sensoren , die spielen dann auch nicht miteinander ? Weiß noch nicht warum , habe da aber auch schon lange gesucht ....

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter