

# **Neigungssensor G384 keinSignal, keine Kommunikation**

**Beitrag von „Da Hams“ vom 6. Juni 2018 um 07:05**

Der Sensor G384 ist nicht an den Rädern sondern ist im Kofferraum rechts verbaut.