

Klimaanlage 7P, Frage zur Luftverteilung

Beitrag von „coala“ vom 6. Juni 2018 um 10:55

Servus,

das wurde in der Tat mal geändert (in etwa zum Facelift), dass im Automatikbetrieb keine Luft mehr im Kühlbetrieb an die Windschutzscheibe geleitet wird. Der Zeitraum, bzw. das Baujahr deines Fahrzeugs passt hier absolut hinein, insofern ist das Verhalten der Klimaautomatik und die Aussage von VW korrekt.

Nur bei der 4-Zonen-Climatronic sitzen unterhalb der gelochten Abdeckung zwischen Windschutzscheibe und Staufach noch zwei Ausströmer, die nach einer gewissen Zeit im Kühlbetrieb angesteuert werden. Ansonsten kommt kalte Luft "nur" über die mittleren und seitlichen Ausströmer, sowie die Ausströmer in den B-Säulen und der Mittelkonsole im Fond.

Grüße
Robert