

# RNS 510 nachrüsten

Beitrag von „Weißzuwenig“ vom 26. Juli 2018 um 23:46

## [Zitat von Arndt](#)

Den Beitrag von Marcel kann ich so bestätigen. Sollte ein CD-Wchsler verbaut sein, dann muß am Stecker noch ein PIN umsteck werden - ansonsten klingt es grausam.

Hab heute nach Tipp vom Händler einen PIN getauscht, da beim einem Gerät auf PIN 2 die CDC-Ground und beim Anderen die PIN 3 die CDC-Ground ist.

Aber wenn ich den CDC wiedergeben lasse, dann werden selbst bei geringer Lautstärke die Bässe total übersteuert, so dass es nicht laut ist, aber die **Bässe einfach klirren**.

Kennt einer Ursache oder noch besser eine Lösung???