

Erste Erfahrungen zum neuen Touareg III (CR)

Beitrag von „coala“ vom 6. August 2018 um 09:32

[Zitat von Sacoma99](#)

[...] Hier nochmal das Problem: Klimaautomatik geht nur Fuß und Mitte. Kann man sonst nur Manuell einstellen. Die Lüftung über dem Navi bläst weiter direkt ins Gesicht. Werden jetzt nochmal alle Klappen überprüft. [...]

Servus Thomas,

danke für deine Rückmeldung! Zu "geht nur Fuß und Mitte": Im Kühlbetrieb werden "nur" sämtliche Ausströmer in der Armaturentafel und die im Fond (Mittelkonsole), sowie der Luftauslass oben auf der Armaturentafel angesteuert. Das ist die vorgesehene Arbeitsweise.

Es tritt bei deinem Fahrzeug doch keine kalte Luft an den Luftdüsen im Fußraum aus...? Und wo erwartest du denn, außer an oben aufgezählten Ausströmern, dass sonst noch gekühlte Luft austreten soll?

Grüße
Robert