

Klimaanlage kühlt nicht. Diagnose möglich?

Beitrag von „xtralite“ vom 14. August 2018 um 18:42

Hallo vailbeavercreek sowie alle weiteren User,
vielen Dank für Deine schnelle Nachricht - und ja habe die Codierung überprüft und auch die
Möglichen anhand der VCDS-Labeldatei abgeglichen. Leider gibt die VCDS Labeldatei nur
folgende Möglichkeiten vor:

(3D0-907-040.lbi)

; p/n: 3D0 907 040 F Component: Climatronic D1 1132 Coding: 0000001 (2004 Phaeton W12
NAR)

; p/n: 3D0 907 040 G Component: Climatronic D1 1145 Coding: 0000002 (2004 Phaeton W12
NAR)

; p/n: 3D0 907 040 G Component: Climatronic D1 1132 Coding: 0000001 (2004 Phaeton W12
NAR)

; p/n: 3D0 907 040 F Component: Climatronic D1 1132 Coding: 0000001 (2004 Phaeton W12
ROW)

; p/n: 3D0 907 040 H Component: Climatronic D1 2021 Coding: 0000001 (2005 Phaeton V8
NAR)

; p/n: 3D0 907 040 H Component: Climatronic D1 2021 Coding: 0000001 (2004 Phaeton W12
ROW)

; p/n: 3D0 907 040 H Component: Climatronic D1 2021 Coding: 0000001 (2005 Phaeton V6 TDI
ROW)

; p/n: 3D0 907 040 J Component: Climatronic D1 2031 Coding: 0000002 (2006 Phaeton W12
NAR)

Also Codierung ...01 oder ...02. Hmmm das ist bischen wenig Information seitens VCDS. Denke
da ist eine evtl. später aufkommende TPI zu dem Problem wie von donadi beschrieben nicht
eingearbeitet.

Das letzte ist mein Climatronic Steuergerät. Allerdings codiert auf 0000001; Selbstverständlich
habe ich die Codierung 0000002 aber auch schon ausprobiert. Keine Änderung!

Codierung wie in donadis tread hätte ich auch probiert, doch werden die von meinem
Climatronik STG nicht akzeptiert.

Vielleicht gibt es diese TPI (Technische Produkt Info) für den Phaeton ja auch gar nicht. Mal
sehen vielleicht meldet sich ja jemand der hierzu noch Info hat.

Grüße xtralite