

V6 TDI BKS unrunder Leerlauf und starke Rauchbildung

Beitrag von „wolfman“ vom 6. Oktober 2018 um 22:34

Differenzdrucksensor - habe zeitweise ähnliche Lokomotive, war ein Tipp von meinem Motorinstandsetzer neben der Leckage im Flexrohr. In der Bucht für umme 15 Euronen erstanden, ist im Zulauf plus dem Flexrohr/ Kat.