

Injektoren V6 TDi (Warmstart Problem)

Beitrag von „leonards25“ vom 22. Oktober 2018 um 15:20

Hallo liebe Touareg Leidensgenossen,

ich habe nun auch das verbreitete Warmstart Problem.

Vermutlich durch Nachtropfen der oder eines Injektors durch Nadelsitzverschleiß.

Da ich das Fzg. nur im Winter und für den Wald nutze möchte ich den Defekt eingrenzen und nur den/die defekten Injektoren tauschen um den finanziellen Aufwand in Grenzen zu halten.

Ich hoffe ihr könnte mir mit eurem Fachwissen und Erfahrungen hier weiterhelfen.

Hier meine Werte laut VAS:

Messwerteblock:

72 : 16ms 20 ms 8ms

73 : 14ms 12ms 8 ms

74 : -12ms 0 ms 0 ms

75 : 10 ms 16ms 10 ms

76 : 20 ms 18ms 8 ms

77 : 16ms 12ms 2 ms

Vielen Dank im voraus für euren Rat