

Schaltruckler bei 3 -> 4 und 5 -> 6

Beitrag von „Sami“ vom 13. November 2018 um 19:15

[Zitat von coala](#)

Servus zusammen,

es gab nicht nur eine Softwareänderung zwischen Vor-Facelift und Facelift, auch die Hardware weist Unterschiede auf. Zudem sind beim Facelift auch die Schaltpunkte in Richtung "früh" verschoben, das Drehzahlniveau ist also insgesamt niedriger.

Grüße
Robert

Dann macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn an einem TII Vor-Facelift ein Update aufzuspielen?

Grüße
Sami