

Kühlmittelverlust V6TDI

Beitrag von „Sanja“ vom 18. Dezember 2018 um 08:57

Habe das Problem jetzt selber gefunden, werden wohl die ZK oder die ZKD einen Weg haben. Der dicke baut ab einer Geschwindigkeit von 120-130 km/h zu hohem Druck im Kühlsystem auf, das Wasser wird dann durch den Überlauf am Ausgleichsbehälter nach außen gedrückt.