

Fehlermeldung AFS ohne Funktion, Fahrerseite komplett ohne Licht

Beitrag von „tjm-hh“ vom 26. Dezember 2018 um 15:47

So, ich hoffe, dass alle Mitleser dieses Thread bisher ein schönes Weihnachtsfest hatten - noch einmal Gänsebraten und es ist geschafft...;-)

Aber nun zurück zu dem von mir eröffneten Thema:

1. Das iCarsoft i908 werde ich ersteinmal für die einfachen Schritte behalten, mich aber den Empfehlungen entsprechend um ein etwas umfangreicheres Diagnosesystem kümmern.
2. Danke für die Liste der VCDS-User, aber da wollte ich über die Feiertage niemanden stören.
3. Also habe ich einfach mal zwischen zwei Festtagsmal-Gängen den betroffenen Scheinwerfer ausgebaut und den (wahrscheinlich noch Original-Brenner!) gegen einen neuen Philips D1S Xenon Vision ausgetauscht, was aber leider nur einen Teilerfolg gebracht hat... Der Scheinwerfer ist nun anscheinend im Dauer-Fernlicht, wenn das Licht eingeschaltet ist. Es lässt sich aber normal ausschalten, ist aber halt gleich heller und weiter eingestellt und reagiert nicht auf die Lichthupe. Und die Fehlermeldung kommt nach erstmaligen Betätigen der Lichthupe auch wieder...

Also evtl. doch zusätzlich noch die Steuereinheit? Beim Einbau konnte man nach meinem Dafürhalten nicht wirklich etwas verkehrt machen - entweder Stecker passt oder passt nicht...

Hat hierzu jemand evtl. eine Idee?

MfG. tjm