

Batteriewechsel beim Touareg 7L Baujahr 2008 3.0 V6 239 PS

Beitrag von „dirtracer“ vom 14. Januar 2019 um 14:37

Hey,

ja, die Fehler hatte ich schon gelöscht. Die meisten kommen aber wieder.
Die Polklemmen hab ich richtig draufgesetzt, da sollte nichts passiert sein.

Hatte dann den LMM abgezogen und bin ohne gefahren, so kam ich wenigstens noch an. Nur der Verbrauch ist exorbitant gestiegen.

Kann mir nicht erklären, wo die Fehler herkommen sollen - ausser, am Kabelbaum ist was defekt.

Habe gerade eine Fehlermeldung in den Logs gefunden:

01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch

Weiss nur nicht, ob ich mich trauen soll, ohne Doku eine Grundeinstellung vom DiagnoseInterface durchzuführen..

Nachher sperre ich mich komplett aus, weil ich keine Verbindung mehr bekomme...

Grüße,
Stephan