

# Uhr / Kompass / Bedienteil Dachhimmel Standheizung

Beitrag von „uli057“ vom 17. Januar 2019 um 17:24

Hallo zusammen.

Bin Neu hier und habe auch schon viel gelesen.

Danke an Euch schonmal vorab !

Mein Problem welches ich partou nicht in den Griff bekomme.

WEBASTO Standheizung (Original VW Erstausrüstung)

Die alte Standheizung hatte ein Problem mit dem Lüftermotor.. Kurzschluss.

Motor solo lief, denke das da die Platine hin war.

Dosierpumpe und Umwälzpumpe etc. sind solo getestet und funktionieren auch.

Andere geprüfte Standheizung gebraucht besorgt...eingebaut.

Entsperrt, und seit dem Tot im VCDS.

In der Uhr steht im Display "Fehler". (stand vorher nicht da)

Kompass kalibrierung geht nicht, aber im Hauptdisplay ist der Kompass zu sehen der sich auch beim fahren ändert...nur Seitenverkehrt?!

Steh ich mit Front gen Norden ...so zeigt die Rose unten Norden und oben Süden.... der Schriftzug N ist korrekt.

Why?!... 😞

Mit VCDS läßt sich das STeuergerät der Heizung nicht erreichen. 😞

Einen Funkschlüssel anlernen mittels Sicherung ziehen geht auch nicht, denn die ehemals funktionierenden Schlüssel reagieren nicht mehr.

Sicherungen sind OK.

Kann es sein das es unterschiedliche Platinen in der Webasto gibt, und das die gebrauchte Heizung von einer anderen Ausstattungsvariante des 7L ist?

Oder hat der Kabelbaum von der Standheizung im Radkasten schon des öfteren Probleme bereitet?

Und noch etwas... der Mittenausströmer hat einen Fehler, aber ich denke das hat keinen Einfluss auf die Standheizung oder??

Der Fehler war bei der alten Standheizung auch schon drin...

Das mit dem Ausströmer mache ich ein andermal... das ist mir im Moment zu aufwendig...halbe Armaturen Brett rausbauen... 😞

Was heißt eigentlich Fehler 0010 u. 01207 und 00100100?  
Fehlt da am Heizgerät nur die 12 V Spannung?

LG. Uli

Anbei LOG:

Fahrzeugtyp: 7L (6N0)

Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 28 37 46 68 69 6C 6E 76  
77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ8D026560 Kilometerstand: 247080km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000  
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000  
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000  
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000  
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000  
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010  
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010  
15-Airbag -- Status: i.O. 0000  
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000  
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010  
18-Standheizung -- Status: Fehler 1010  
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010  
22-Allrad -- Status: i.O. 0000  
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000  
37-Navigation -- Status: i.O. 0000  
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000  
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000  
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000  
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000  
68-Wischerelektronik -- Status: i.O. 0000  
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000  
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000  
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: Fehler 0010  
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000  
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000  
77-Telefon -- Status: i.O. 0000

-----

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb  
Teilenummer: 7L6 907 044 AE

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/24238-uhr-kompass-bedienteil-dachhimmel-standheizung/?postID=301734#post301734>

Bauteil: CLIMAtronic 2+2 4326  
Codierung: 0001030  
Betriebsnr.: WSC 46931 133 40586  
VCID: 77FD5DDD02CD43F2E4-8022

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 907 049 F  
Bauteil: CLIMAtronic FOND 0503

1 Fehler gefunden:  
00714 - Stellmotor für Mittenausströmer rechts (V111)  
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\7Lx-937-049-V2.clb  
Teilenummer SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF  
Bauteil: J519 2000  
Revision: -0004--- Seriennummer: -----  
Codierung: 600001003B101E000000000000000000  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 000F36015703044AD5-8054

1 Fehler gefunden:  
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

-----  
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-7L.clb  
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R  
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 7520  
Codierung: 57E2E7ABC9056002  
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422  
VCID: 70EF66C163A314CA25-8024

1 Fehler gefunden:  
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100100  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 161  
Kilometerstand: 245592 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2019.01.03  
Zeit: 20:45:55

-----  
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 7L6 919 044 R HW: 7L6 919 044 R  
Bauteil: J702 Dachdisplay 0400  
Revision: --30004S Seriennummer: 00000000033961  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 4683E01931A7EA7AAF-8012

1 Fehler gefunden:

01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 3

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 161

Kilometerstand: 245592 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2019.01.03

Zeit: 20:46:01