

Luftfahrwerk rechts hängt

Beitrag von „cvberlin“ vom 28. Januar 2019 um 15:55

Hallo zusammen,

ich hätte da auch mal eine Frage an die Experten. Mein T Baujahr 2010 hat seit geraumer Zeit Probleme mit der Luftfederung. Auffällig für mich ist, dass er nach einer Nacht immer auf der rechten Seite tiefer steht. D.h. die Federung hinten und vorne ist gleichmäßig abgesunken. Der Kompressor läuft recht viel auch immer wieder länger während der Fahrt.

Meine Frage an euch ist: Kann man anhand des Fehlerbildes die mögliche Ursache einschränken?

Meine laienhafte Vorstellung ist, dass es nicht an einem Federbein liegen kann, da sonst nur dieses absinken würde.

Hat jemand einen Tipp für mich?

Gruß und Dank

Christoph