

Lichtassistent

Beitrag von „secoma“ vom 29. Januar 2019 um 15:41

So ähnliche Meldungen hatte ich auch vor kurzen und wusste momentan nichts damit anzufangen.

Der Schnee war Schuld der sich auf/an den Sensoren im vorderen Bereich festgesetzt hat .
Vielleicht hilft es Dir.