

Batterie seit neuestem jeden Morgen leer

Beitrag von „Springa“ vom 9. Februar 2019 um 23:46

Hab heute mal einen Blick ins Steuergerät 19 geworfen.

Habe dabei u.a. den Fehler *00464 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation (J503) kein Signal/Kommunikation* gefunden.

Dies scheint meine/unsere Vermutung, dass das Zubehörradio den CAN Bus nicht einschlafen lässt, zu bestätigen.

Habe dann die Gatewayverbauliste gesucht und nicht gefunden. Ich habe neben Fehlerspeicher und Messwertblöcke usw. nur Codierung und Codierung II. In beiden Fällen will erst ein 5-stelliger Code eingegeben werden, für den es laut einem Warnhinweis nur einen Versuch geben soll. 😞