

LEADING THE WAY - VW präsentiert den neuen TOUAREG

Beitrag von „Arndt“ vom 25. Februar 2019 um 09:18

[Zitat von Sittingbull](#)

...und andererseits das Verhalten der Elektronik mit dem Nothalt, weil der Steigungswinkel zu groß wurde 🤖

Hallo Stephan,

ich glaube eher daran, dass die beiden "Experten" das ESP und ASR nicht ausgeschaltet hatten und deshalb der Nothalt eingeleitet wurde. Die angegebenen 30% Steigung entsprechen ja mal gerade 15°. Das habe ich auf viele befestigten Bergstrassen bereits. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der neu Touareg so viel weniger kann, als die alten Versionen.