

Ausbau Kraftstoffpumpe/ Förderpumpe V10

Beitrag von „Tobi s.“ vom 27. Februar 2019 um 08:01

Hallo,habe bei meinem Vw Touareg V10 das problem das er mir einfach ausgegangen ist,nahdem ich dann hinten in den tank geschaut habe ist mir aufgefallen das der linke randvoll war und der rechte komplett leer.Habe daraufhin die kraftstoffpumpen mit vcds angesteuert, aber nur die rechte hatte reagiert.Also beide pumpen neu rein ,hat nur leider nichts gebracht er steuert nur die rechte an was kann das problem sein das die linke Vorförderpumpe nicht anspringt?Bin mit meinem latein am Ende .

Lg Tobi