

# **Ladestrom Touareg V10 R50, Fehler 01117 .....**

**Beitrag von „Springa“ vom 14. März 2019 um 11:04**

Kann man hier nicht eventuell nur den Regler in der LiMa tauschen?

Das sollte doch auch ohne Ausbau der LiMa gehen, denn der gestaltet sich dank Wasserkühlung ja etwas aufwendiger.