

Ladestrom Touareg V10 R50, Fehler 01117

Beitrag von „Springa“ vom 15. März 2019 um 08:24

[Zitat von mark1](#)

...Weiterhin sollte man die Massepunkte im Wasserkasten checken (das ist der Masseanschluss für das MSG = Basis für die für die Spannungsmessung der STG)

Gruss

Mark

Moin Mark,

kannst Du dazu vielleicht noch was sagen? Wo genau sitzen die Massepunkte im Wasserkasten (sind es wirklich mehrere, einer links und einer rechts oder so)?