

Ladestrom Touareg V10 R50, Fehler 01117

Beitrag von „Springa“ vom 21. März 2019 um 08:03

Danke, hab sie gefunden. In Fahrtrichtung rechts sind zwei, links beim Bremskraftverstärker ist auch einer.