

# Firmware Update RNS 850

Beitrag von „pe7e“ vom 8. April 2019 um 08:53

Hi,

deine "Firmwarequellen" scheinen dir keine richtige Anleitung geliefert zu haben - oder du hast diese falsch verstanden. Das löschen der Navi-Partition hat auch keine Auswirkungen auf die Firmware - außer das keine Navi Daten mehr da sind.

Folgendes ist mindestens zu beachten:

Entweder Motor laufen lassen oder Ladegerät anschließen

RNS richtig hochfahren lassen (darf ruhig 5 Minuten laufen)

Erst dann die SD Karte einstecken.

Wieder 2 Minuten warten

Update durchführen (alle notwendigen optionen mit "Y" wählen)

Das RNS startet irgendwann neu. ( ca. 20 - 30 Minuten)

Immer noch warten.

Erst wenn das Radio angeht und keine Update Meldung mehr kommt, die SD Karte entfernen.

Oder: zum Freundlichen fahren 😊