

Fehler 9126 / 9127 - Verstelleinheit Abgasturbolader klemmt

Beitrag von „Hannes H.“ vom 2. Mai 2019 um 08:39

[Zitat von Todi](#)

Eine VIN, ab welcher die neuen/geänderten Abgaskrümmen verbaut sind, ist hier nicht genannt. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass ab dem **Motor**baudatum 22.04.2016 die geänderten Abgaskrümmen verbaut wurden.

Danke für die Info, d.h. mein Dicker ist dann ev. auch betroffen (wurde Anfang Mai 2016 gebaut). Gibt die TPI eigentlich vor, dass nur bei einem vorliegenden Problem getauscht wird, oder dass bei Nachfrage generell der Krümmer getauscht wird?

MfG

Hannes