

# **CJMA, V6 TDI: Kühlwasser kocht bei längerer, dynamischer Autobahnfahrt über**

**Beitrag von „M20“ vom 24. Mai 2019 um 07:20**

Danke, Arndt!

Habe mir die technischen Unterlagen tatsächlich einmal angeschaut und bin ziemlich ernüchtert...

Der Kühlmittelregler ist im Ölfiltergehäuse verbaut! 😞

"Der Kühlmittelregler ist im Ölfiltergehäuse integriert und kann nicht einzeln ersetzt werden. Die Dichtungen am Ölfiltergehäuse sind nur ein Mal verwendbar und als Ersatzteil nicht lieferbar. Nach Ausbau des Ölfiltergehäuses muss dieses ersetzt werden." Dieses prachtvolle Kombibauteil ist natürlich nicht unter 130,- zu haben...

Bleibt also wohl nur der Austausch auf Verdacht - oder was meint ihr?

Oder doch lieber zuerst was anderes probieren?