

# Wasserverlust, Rohr durchgegammelt

**Beitrag von „coala“ vom 24. Mai 2019 um 14:08**

Ah ok, danke. Das sind die Kühlmittleitungen, welche zum dieselbetriebenen Zuheizter (Aggregat identisch mit Standheizung) führen. Der sitzt unter der vorderen linken Radhausschale. Ich meine, dass es die Rohe einzeln als Ersatzteil gibt, also die beidseitig zwischen Schläuchen sitzen.

Grüße  
Robert