

# Xenon LWR

**Beitrag von „Basti46120“ vom 6. Juni 2019 um 17:11**

Der Geber an der VA war an der oberen Befestigung lose. Habe ich jetzt wieder montiert, dennoch funktioniert es noch nicht so, wie es sollte. Regelt während dem Fahren immer rauf und runter. Fehlerspeicher leer und Mechanik der Geber VA und HA ist leichtgängig und nicht verklemmt.

Mein Mechaniker (Kumpel) und ich wissen nicht mehr weiter.

Wäre einer der Geber elektronisch nicht mehr in Ordnung, würde es ja einen Eintrag im Fehlerspeicher geben ...