

Heckschaden Instandsetzung Stoßstange

Beitrag von „Path“ vom 28. Juni 2019 um 08:24

Hallo zusammen,
nach einem Auffahrunfall war mein Dicker zur Rep. in einer Vertragswerkstatt.
Nach Wochen und diversen Nachbesserungen ist soweit alles ok, ABER....die Chromzierleisten
(3 teilig) im Mittelteil der Stoßfängerabdeckung (Spoiler) passen nicht so recht zusammen.
Übergang äußere Teile zu Mittelteil stehen hoch. Äußere Teile stoßen bereits an Radabdeckung.
Wirken also insgesamt etwas zu lang.
Leisten und Spoiler wurden bereits getauscht (Ersatzteilgarantie).
Jetzt sagt man mir, ich müsse damit leben. VW weiß davon, hat aber keine Lösung.

Kennt jemand das Problem? Muss ich das so hinnehmen? Lösungen?

Danke