

Lambdasonde / Fehlzündungen

Beitrag von „docjoga“ vom 2. Juli 2019 um 23:29

So, kleines Update.

Die KGE hatte ich vergessen zu erwähnen, das sie auch erneuert wurde.
Dann noch mal zu einem Autogasumrüster, dort ist aufgefallen, dass
im Zylinder 1 der O-Ring undicht ist und die Trimmwerte nicht stimmen.
Somit läuft eine Bank zu mager und die andere zu fett.
Daraufhin weitergesucht und nochmals mit dem freundlichen gesprochen.
Seiner Meinung nach kann es jetzt nur noch der abgaskrümmer sein.
Bin ja mal gespannt wie es weitergeht.

Gruß
docjoga

P.S.

Die vielen Aufrufe sind ja schon gut, keinerlei Antwort halte ich jedoch
für recht schwach. War ich in anderen Foren bisher auch nicht gewohnt.