

# Discover Premium Kartenupdate Jan. 2019 lässt sich nicht installieren

**Beitrag von „coala“ vom 5. Juli 2019 um 12:53**

Ah ok, danke! Eventuell hat es auch mit einer spannungsbedingten Abschaltung zu tun, das heute angeschlossene Erhaltungsladegerät liefert nur 4 A und ich dachte mir schon, dass das zu wenig sein wird; trotz TFL und Lüftung aus. Habe aber eh ein Exemplar mit 25 A im Zulauf, welches auch eine spezielle Funktion für solche Zwecke hat. Wenn das Ding da ist, probiere ich es nochmal und erstatte dann Bericht an was es letztlich lag.

Grüße  
Robert