

Touareg 7L V6 TDI EZ 2008

Beitrag von „fantomaz“ vom 26. Juli 2019 um 11:36

Es ist Zeit Abschied zu nehmen, mit einem weinenden Auge.

Er war (und ist) ein treuer Begleiter, aber wir brauchen ihn nicht mehr in dem Umfang wie ursprünglich gedacht.

Daher soll unser T-Reg nach nun 5 Jahren ein neues Zuhause finden.

Daten:

Facelift

Erstzulassung: 7/2008

Vorbesitzer: 1 (plus natürlich mich 😊)

V6 TDI - 224 PS - Automatik

KmStand: 216.000 (wird noch bewegt, aber keine Strecken mehr)

TÜV - Neu (bis 8-2021)

Ausstattung:

Vollleder - grau

Lack Schwarzmetallic

Luftfahrwerk

Rückfahrkamera

Elektrische Heckklappe

Memorysitze vorn, Sitzheizung

Lenkradheizung und Medien/Telefonsteuerung im Lenkrad

Bordcomputer

Marderschutz

Umfeldbeobachtung (toter Winkel Warner im Spiegel)

Parksensoren vorn/hinten

Spiegel elektronisch abblendbar

Anhängerkupplung abnehmbar

Tempomat

Bi-Xenon mit Kurvenlicht

Abbiegelicht

Navi - RNS 510 mit Kompass

Freisprecheinrichtung mit Bluetooth (z.Zt. im Einsatz 2 iPhone 7)

8fach bereift auf Alufelgen

Elek. Schiebedach mit Solar *

2 Zonen Klima **

Reparaturen:

Neue Batterie Varta 130 aH - 2019

Bremsen vorn - 2018

Bremsen hinten -2017

Saugrohrklappen nebst Motoren und Armen - 2016 (bei KM 160.000)

Getriebeölwechsel inkl. Spülen - 2017 (bei KM 170.000)

Kabelbruch zur Heckklappensteuerung - 2018

Drucksensor - 2018

* Der Antriebsmotor für das Schiebedach ist derzeit defekt - Neuteil ca. 195€, gebraucht ab ca. 40€ plus Einbau.

** Der Kondensator hat einen Steinschlag bekommen, die Kühlflüssigkeit ist entwichen, Kostenvoranschlag Austausch Fachwerkstatt über 700€ liegt vor.

Preis:

Wenn wir die beiden o.g. Reparaturen selbst durchführen: 8500,00€

Wenn wir den Wagen so abgeben wie er im Moment da steht: 7000,00€

Das Fahrzeug ist angemeldet und kann Probegefahren werden, Standort ist bei Braunschweig/Wolfenbüttel. Der Touareg ist in einem guten Zustand, natürlich gibt es Gebrauchsspuren, so z.B. am Leder Fahrersitz (wg. Ein- und Aussteigen), Farbabrieb am Lederlenkrad, Lackabplatzer an den Spiegeln. Sonst keine nennenswerten Mängel für das Alter und die Laufleistung.

Bilder folgen, allerdings ist gerade Ernte bei uns hinterm Haus und ich schaffe es nicht ordentliche Bilder (ohne Staub und Flusen) zu machen. Sowie die Mähdrescher durch sind mache ich die Bilder, versprochen, ansonsten gibt es Bilder die älter sind, gern auch per Mail.

Alexander