

V8 AXQ - mehrere sporadische Fehler, immer mal wieder, dann wieder lange nichts-

Beitrag von „CSHF“ vom 6. August 2019 um 09:37

Hallo Marcus, danke für diesen sehr ausführlichen Bericht. Einige von Deinen Fehlermeldungen werden auch bei mir angezeigt (Unten das letzte Fehlerprotokoll).

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-907-560-AXQ.lbl

Teilenummer SW: 4D0 907 560 DA HW: 8E0 907 560

Bauteil: 4.2L V8/5V G 0010

Codierung: 0007875

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 68884388AE62341736D-5160

6 Fehlercodes gefunden:

18675 - Lambda; Sonde 1 Bank 1

P2243 - 004 - Referenzspannung Unterbrechung - Warnleuchte EIN

17887 - Unterdrucksystem Bremse

P1479 - 008 - mechanischer Fehler

16537 - Bank 2 Sonde 1

P0153 - 002 - Signal zu langsam - Warnleuchte EIN

16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt

P0300 - 001 - - Sporadisch

16688 - Zylinder 4

P0304 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch

16687 - Zylinder 3

P0303 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch

Readiness: 0100 1001

Gruß Stefan