

# Kraftstoffrücklaufleitung bei 170km/h abgesprungen

**Beitrag von „curio“ vom 16. August 2019 um 09:48**

...ich dacht auch zunächst, das wäre ein Helicoil.

Das Teil hat aber weder innen noch aussen (soweit auf dem Foto erkennbar) irgendeine definierte Zahnflanke (60° für DIN), sondern ist rund, sodass ich das auch für eine Feder halten würde.....

Viel Erfolg

Achim