

Xenon LWR

Beitrag von „Basti46120“ vom 19. August 2019 um 22:45

Hallo Leute!

Der Sensor auf der HA war sehr sehr schwergängig und verursachte diese Problematik.
Lösung: ausgebaut, Gelenke gereinigt und wieder leichtgängig gemacht, eingebaut und seit dem perfektes Licht ohne Probleme!

Dieser Thread kann somit archiviert werden, falls jemand das Problem ebenfalls mal erhalten sollte.