

# ZV Fahrerseite innen lässt sich nicht entriegeln

Beitrag von „Winnie“ vom 21. September 2019 um 10:01

Guten Morgen,

Ich habe gestern festgestellt, dass die Zentralverriegelung sich nicht mehr über den Taster in der Fahrtür entriegeln lässt. Ich habe gestern meine Tochter abgeholt, und als sie ins Auto steigen wollte, waren die Türen aufgrund der Carnapping-Funktion verschlossen. Als ich die Türen von innen über den Taster an der Fahrtür entriegeln wollte, funktionierte das aber nicht. Um zu verhindern, dass mein Kind mir den Türgriff aus der Tür reißt, hat meine Frau dann schnell von der Beifahrersitz entriegelt. Ich habe festgestellt, dass sich die Türen von innen mit dem Schalter der ZV in der Fahrtür zwar verriegelt lässt, jedoch nicht wieder öffnen lässt. Jetzt wollte ich mal Fragen, ob dieses Problem irgend jemandem schon einmal untergekommen ist und ob es evtl. eine einfache Lösung dafür gibt. Kann es möglicherweise eine Sicherung sein, oder vielleicht ist der Schalter defekt....? Falls jemand das Problem kennt, bin ich dankbar für ein Feedback, bevor ich anfangs das Auto zu zerlegen und am Ende nix gutes bei heraus kommt. 🙄

Grüße Winnie