

ZV Fahrerseite innen lässt sich nicht entriegeln

Beitrag von „Arndt“ vom 21. September 2019 um 10:42

Hallo Winnie.

Gleiches Phänomen hatte ich auch an meinem T2. Ich habe da irgendwann mal ein wenig Kontaktspray in den Schalter gesprüht, dann ging es wieder besser - aber immer noch nicht zu 100%.