

# **ZV Fahrerseite innen lässt sich nicht entriegeln**

**Beitrag von „macko“ vom 23. September 2019 um 13:38**

Servus,

die Schalter sind von hinten geklipst....

Gruß  
Marco