

Radschrauben abgerissen R50

Beitrag von „pe7e“ vom 8. Oktober 2019 um 07:04

Hitze und Rostlösen gehen meines Erachtens immer - auch bei der Antiebswelle.
Das Radlager muss nicht ausgebaut werden - soweit ich die Explosionszeichnung richtig deute.
Werkzeug - ich hole solches Spezialzeug beim Freundlichen für die Füllung der Kaffeekasse.