

# Radschrauben abgerissen R50

**Beitrag von „pe7e“ vom 8. Oktober 2019 um 07:04**

Hitze und Rostlösen gehen meines Erachtens immer - auch bei der Antiebswelle.  
Das Radlager muss nicht ausgebaut werden - soweit ich die Explosionszeichnung richtig deute.  
Werkzeug - ich hole solches Spezialzeug beim Freundlichen für die Füllung der Kaffeekasse.