

Undichtigkeiten Panoramadach

Beitrag von „Zasmank“ vom 16. Oktober 2019 um 07:07

Fachgerechte Pflege wird dir in diesem Fall nicht weiterhelfen.

Das Dichtungsmittel, zwischen den beiden Ablaufrinnen am Panoramadach, dichtet einfach nicht mehr richtig ab und das Wasser findet seinen Weg nach unten.

Wenn du den T2 hast, öffne einfach mal die beiden seitlichen Deckel für die Sicherungskasten. Rost am Metallträger -> Wassereintritt übers Dach.

Gruß

Klaus