

4 steuergeräte gleichzeitig defekt?

Beitrag von „Mrs poc“ vom 17. Oktober 2019 um 06:54

Hi,

ich mein es gab dazu auch schon einige Berichte hier, es hat meist eine der folgenden Ursachen.

- den Ablauf vom Schiebedach (falls vorhanden)
- eine Dichtung an der Stirnwand.

ich hatte das bei mir auf der Beifahrerseite , dort ist zur stirnwand hin eine Blechabdeckung (glaube um das Klima Kondenswasser abzuführen) die nur bisschen geschraubt und in derster Linie eingeklebt war, genau diese Dichtung hatte sich über die Zeit aufgelöst. nach Abdichten war das Thema dann vorbei.

Ich meine das auf der Fahrerseite auch diese " Technik" verwendet wurde und bei einigen zu Problemen geführt hat.

glaube der Thaet hier zeigt eine der Stellen die Typisch für den Wassereinbruch sind :

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ser-im-Fussraum>

- oder aber eine Frontscheibe deren Dichtung sich auflöst.../ die schlecht geklebt ist... da gab es glaube ich auch mal Probleme .

Viel Glück beim Suchen, habe auch ewig gebraucht bis ich das gefunden hatte...

Gruß Lutz

Zitat von Ralutra

Ich möchte mich hier an dieser Stelle einmal für die vielen Tipps bedanken....

Mein dicker hatte auch dieses Problem mit dem durchgegammelten Kabel, auf die Idee an dieser Stelle zu suchen wäre ich im Leben nicht gekommen.....

Das Kabel habe ich geflickt, jetzt muss ich das Aquarium nur noch trocken legen, die Ursache für den Wassereinbruch suchen und beseitigen, dann kann der Spass mit diesem Auto weiter gehen...

Vielen Dank also, Rainer.....

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/22135-4-steuenger%C3%A4te-gleichzeitig-defekt?postID=305691#post305691>