

# Luftfahrwerk zickt, hinten Tief und Stop fahrwerksfehler

Beitrag von „svenska“ vom 21. Oktober 2019 um 18:12

update:

ich habe den Fehler gefunden!!

Am Höhensensor an der Hinterachse rechts hat sich die Koppelstange vom Sensor gelöst so dass der Sensor quasi frei herum hing.

Lösen konnte er sich vermutlich weil die Schraube ziemlich rostig ist und an "Umfang" verloren hat so dass die Koppelstange runter gerutscht ist.

Ich habe sie erstmal wieder draufgesteckt und habe mir einen gebrauchten Höhensensor bestellt. Die Koppelstange gibt es nämlich natürlich wieder nicht einzeln bei VW, das wäre ja zu blllig...

Grüße

svenska