

# "Fahrwerkfehler Werkstatt" Fehler 01780

Beitrag von „Thomas W.“ vom 27. Oktober 2019 um 22:15

mal eine andere Lösung.

ein Mitglied aus dem Forum hat mir den Fehlerspeicher mal genauer untersucht, und im Luftfahrwerk einen "unplausiblen Wert" bei den Sensoren gefunden.

- ein defekter Sensor?

nö

- nur neu anlernen?

wäre schön gewesen

- ha! ein Stecker oxidiert

leider daneben

- Kabelbruch?

...

ja watt den nu?

(Bilder kommen noch) das Gestänge war so schwergängig, dass irgendwann die Halterung abgerissen ist, die auf der beweglichen Seite mit einem Dübel fixiert ist. Der "Dübel" hat einen Durchmesser von 5mm. Ein Schraube mit 50mm Länge plus selbst sichernder Mutter... und viel WD40 😊 ... und das flutscht wieder. Wagen wurde wieder angemeldet. Jetzt muss ich nur noch was gegen das Einnässen (Wasser im Fahrer Fußraum) machen

Gruß

Thomas