

# Touareg R5 Keinen Kraftschluss

**Beitrag von „Kruemelmonster“ vom 19. November 2019 um 23:09**

Ich würde dann erst mal den Ölstand prüfen , wenn das mit dem p blockiert , ist das mit den Diffs und gelenkwellen soweit schon mal ausgeschlossen , der Starterkranz ist außen auf dem wandler Blech, somit da auch nichts ? Mit dem abgebrochen pin wundert mich dann doch , wie soll das von allein passiert sein ? Welche Laufleistung hat das Fahrzeug ?