## Erste Erfahrungen zum neuen Touareg III (CR)

## Beitrag von "coala" vom 25. November 2019 um 21:40

Tja, das Übliche hier:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Das war gestern. Fahrzeug abgestellt bei Plusgraden und knochentrockenem Wetter, eine gute Stunde später wieder losgefahren und - wie gewohnt - "Ping" steigt nach einigen Sekunden Fahrt irgend ein Assistenzsystem aus, weil die Cam an der Frontscheibe "Sehschwierigkeiten" hat. Ursache meist ein Beschlag an der Innenseite der Scheibe, exklusiv zwischen Scheibe und Kameramodul, während der Rest der Windschutzscheibe ok ist.

Über die Ursache hatte ich bereits ausführlich geschrieben, man beheizt das Kameramodul nicht mehr wie bei den Vorgängern präventiv bei kritischen Temperaturen, sondern wartet erst ab, bis die Cam "keine Sicht" meldet und aussteigt; erst dann schaltet man das Heizmodul ein. Unverständlich, so ein Unsinn, da kann man nur den Kopf schütteln. Insbesondere deshalb, weil man dieses lächerlich einfach zu lösende Problem nicht in den Griff zu bekommen scheint. Es ist ein Trauerspiel...

Grüße

Robert