

Erste Erfahrungen zum neuen Touareg III (CR)

Beitrag von „coala“ vom 26. November 2019 um 14:02

Servus Silvio,

sicherlich auch etwas vom Klima abhängig. Ich hatte derartige Fehler auch schon im Sommer, wenn plötzlich ein "kalter Regen" in Form eines starken Gewitters nieder geht. Durch die plötzliche Abkühlung der Frontscheibe kondensiert dann schlagartig Luftfeuchtigkeit im relativ abgeschotteten Bereich des Kameragehäuses, da hier der Luftstrom der Ausströmer nicht heran reicht und sich dann Beschlag bildet.

Da beim TG II mehr Funktionen über die Frontkamera laufen, inkl. Bildmustererkennung für z.B. den Notbremsassistenten, reagiert das System sehr allergisch auf schon geringe Sichteinschränkungen und deaktiviert dann gerne etliche Assistenzsysteme. Das hat man leider nicht zu Ende gedacht, bezüglich Praxistauglichkeit außerhalb von Schönwetterperioden 🤖. Und die Lösung, hier in "kritischen" Temperatur- und Luftfeuchtebereichen proaktiv zu heizen, die scheint dem oder den zuständigen Entwickler(n) leider - trotz einschlägigen Vorschlags - scheinbar nicht realisierbar 😞. (Und das, obwohl genau selbiges beim Vorgänger so umgesetzt war - und daher auch funktionierte). Käme man da nur ran, dann würde ich das selber endlich praxistauglich programmieren.

Grüße
Robert